

# Luftfahrwerk Leckage

**Beitrag von „donadi“ vom 19. März 2025 um 18:58**

Also blubbern ist schonmal recht eindeutig. Aber diese Stelle ist super ungewöhnlich. Habe ich jetzt so noch nie gesehen. Würde ja bedeuten, dass das Federbein im Gehäuse einen Riss hat.