

Startet nicht mehr

Beitrag von „Thomas64“ vom 22. März 2025 um 19:17

He das wäre klasse wenn wir den Dicken wieder zum Laufen bringen würden, der Nockenwellensensor ist auf der Bank 1 hinten a neben den 3.Injektor, Raildruck beim Starten liegt wenn man VCDS trauen kann bei über 280bar, der sollte ja passen.

Danke euch bin für jede hilfe dankpar.