

# Rückruf Aktionsnummer 23FE

Beitrag von „Björn“ vom 24. März 2025 um 17:07

## [Zitat von Bonifer](#)

Der Fahrer bei der Probefahrt, ein Meister der VW Werkstatt, schilderte, dass nach ca 10 Minuten nach Fahrtbeginn, bei voller Fahrt ohne Probleme, die Flammen aus der Lüftung herausgeschossen kamen.

Hallo Bonifer,

ich würde hier vermuten, dass vielleicht etwas beim verbauen der Teile schiefgegangen ist. Softwareupdates führen normalerweise nicht dazu, dass das Fahrzeug anfängt zu brennen.

Nach der Schilderung des Werkstattmeisters muss es ja in einem Bereich gebrannt haben, der nicht essenziell für den Fahrbetrieb ist, ansonsten wäre das Fahrzeug lange vorher ausgegangen.

Viele Grüße

Björn