

Tausch Ventil Luftfahrwerk vorne Links lt. VCDS?

Beitrag von „Eddy-65“ vom 24. März 2025 um 21:59

Hallo zusammen,

seit 2 Tagen meldet der 2013er Touareg mit 140.000km lt. VCDS:

"Ventil für Dämpfungsverstellung vorne links C1040 13 Unterbrechung"

Das Thema mit den defekten Ventilen scheint mit zunehmenden Alter jeden Wagen mit Luftfahrwerk zu treffen. Die Ventile kosten im freien Handel nicht die Welt, so dass ich 2 Stück für die Vorderachse bestellt habe.

Was mir nicht so richtig einleuchtet ist, dass der Wagen sich mit den Tasten zur Dämpfer und Höhenverstellung regeln lässt, aber keine Dämpfung an den Dämpfern bringt.

Fehlermeldung ist im Display und kommt sofort nach dem Löschen wieder. Wie kann der Wagen hochgepumpt werden, wenn das Ventil defekt ist? Ist es definitiv das Ventil oder ggf. doch der Verteilerblock?

Kennt jemand den technischen Zusammenhang und kann dazu bitte etwas erklären?

Im Web habe ich etwas von Spezialwerkzeug zur Demontage gelesen, finde jedoch bei den div. Youtube Video`s dazu nichts. Gibt es etwas bei Demontage/Monate zu beachten. Das Füllen mit VCDS bzw. länger laufen lassen, bevor der Wagen abgelassen wird, habe ich gelesen.

Danke für die Hilfe.

Gruß

Andreas