

Turboausfall V10 BLE 2007

Beitrag von „Anonymus“ vom 31. März 2025 um 14:23

Danke, am Turbo scheint kabeltechnisch alles ok zu sein. Der Turbo selbst könnte natürlich defekt sein.

Ich werde jetzt erstmal das Satacen 25 auffüllen, da laut VCDS dieses ja leer ist und versuchen die Zwangsregenerierung der DPFs zu machen.

Es werden wohl auch noch die ersten DPF sein, trotz Wechsellvorgabe bei 120tkm.