

13-Distanzregelung Status: nicht erreichbar 0100 7P6907561c ACC Radarsensor

Beitrag von „Gutdrauf21“ vom 14. April 2025 um 11:35

ich hoffe, es ist ok, wenn ich zu diesem Thema hier noch anknüpfe. Die Fehlermeldung C110300 hat mich zunächst vermuten lassen, nur Sensor vorn rechts (Teile-Nr. 7P6 907561 C) verstellt, also neu kalibrieren. Dann stellte sich beim Freundlichen raus, dass Halterung gebrochen ist, Kalibrierung wurde mehrfach abgebrochen. Info von VW: Austausch Sensor mit dem bekannten Horrorszenario, dass mit insgesamt ca. 3500 bis 4000 ocken zu rechnen ist. Ohne Kommentar... Ich überlege, gebraucht zu kaufen. Vielleicht kann hier Jemand das passende Teil anbieten, oder hat einen Tipp, wo man fündig werden kann? Es gibt -siehe oben- eine Werkstatt in Koblenz, die austauscht und neu kalibriert? Wäre nett, wenn ich die Adresse, oder vielleicht Info zu einer näheren (Raum Düsseldorf/Wuppertal/Essen) bekommen könnte.

P.S.: Mein Sohn hat einen Spezi im Netz aufgetan, der offenbar tatsächlich Sensoren repariert, hat Preis von ca. 250 genannt. Allerdings hat der sich jetzt bei der Kontaktaufnahme nicht mehr gemeldet. Sollte das noch aktuell sein, werde ich hier weiter berichten.