

# **Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt**

**Beitrag von „Thanandon“ vom 22. Mai 2004 um 16:35**

Durch das ewiege hoch pumpen habe ich heute ein knapp 5mm x 5mm grosses Loch in meinem Ledersitz entdeckt, das wahrscheinlich durch die Reibung entstanden ist. Montag geht es zu VW. Tolle Verarbeitung!!!