

Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt


Beitrag von „nachbar“ vom 22. Mai 2005 um 15:20

Wenigstens kennen wir nun den Stand der Technik in WOB! 

Es kann nun festgehalten werden, dass in WOB der Fehler erkannt wurde, aber die Ing. nicht in der Lage sind eine Lösung für ein doch recht einfaches Problem zu finden, außer diesen Keil.

Wenn Das die Presse mitbekommt, na da möchte ich nicht der verantwortliche Ing. sein.

In der Oberklasse wird ein Keil verbaut, um die Sitzhöhe beibehalten zu können.

Wenn ich einmal ein Problem mit meinem Dicken haben sollte und mir der  mit Stand der Technik kommt, dann werde ich Ihm diese Fotos mit der Teilenummer auf den Tisch legen und mal fragen was er vom Stand der Technik bei VW hält?