

Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 8. Juni 2005 um 19:33

Zitat von Sittingbull

... Dafür legt sich jetzt der linke Spiegel beim Anklappen nur um ca. 80° an, der rechte genau wie vor dem Umbau um 90° 😞😞 .

Wie sieht das bei euch aus?

Grüße von Stephan 😊

Ob es wirklich 80° bzw. 90° sind kann ich nicht genau sagen, aber etwas unterschiedlich sieht es bei mir auch aus.

Thomas