


V6 TDI 10 000 Km Licht und Schatten ?

Beitrag von „andreas“ vom 27. Juli 2005 um 17:28

Ich habe eben auch nochmal nachgeschaut, weil mir so war, als wenn dieser Spalt serienmäßig seit Übernahme vorhanden war. Das ist so, das ist eine werksseitige Fuge, wahrscheinlich damit sich dort bei großer Hitze/Kälte etc. keine Verformungen einstellen. Wenn es eine Dicke* ohne diese Fuge gibt, geb' ich 'ne Brause aus. 

Gruß
andreas

* Touareg kann nur weiblich sein. 