

Tic-Tac-Geräusch aus Armaturenbrett

Beitrag von „rollo68“ vom 21. Februar 2004 um 09:47

Hallo!

Genau, wie ihr schon geschrieben habt, gibt es keine
Abhilfe, aber es ist nicht der Zuheizung, die da tickt, sondern die
Kraftstoffpumpe für den Zuheizung.

zitat SSP 280

Der Zuheizung wird während des Motorstarts betriebsbereit
geschaltet. Bei einer Kühlmitteltemperatur von weniger als
60°C, einer Außentemperatur unter +5°C sowie dem Motordreh-
zahlsignal beginnt der Startvorgang.

Wenn man eine Standheizung hätte und man den Wagen damit
Vorheizt, dürfte das Ticken nicht auftauchen.

MFG

Roland