

Volkswagen Original Scheibenbeschichtung

Beitrag von „nachbar“ vom 19. September 2005 um 09:46

Aber angeblich sollte es nicht auf die Sensorfläche Aufgetragen werden, da sonst dieser nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.