

Bedienelemente verlieren die Beschichtung

Beitrag von „dschlei“ vom 21. September 2005 um 14:28

Und hier sind wir gerade dabei im US Forum darüber zu diskutieren:

<http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2182153Es> sieht so aus, als ob, zumindest VWoA, die Garnatiezeit dafür verlängert hat, und die Diskussion versucht zu ergründen, welche Ursachen dieser Fehler haben könnte.