

Bedienelemente verlieren die Beschichtung

Beitrag von „agroetsch“ vom 21. September 2005 um 14:43

Zitat von dschlei

Und hier sind wir gerade dabei im US Forum darüber zu diskutieren:

<http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2182153Es> sieht so aus, als ob, zumindest VWoA, die Garnatiezeit dafür verlängert hat, und die Diskussion versucht zu ergründen, **welche Ursachen dieser Fehler haben könnte.**

Hallo,

da der Sharan seit 5 Jahren dieses Problem hat wünsche ich noch viel Spaß bei der Suche nach der Ursache.. Viel scheint sich ja nicht zu tun dabei.