

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 2. Oktober 2005 um 16:55

[Zitat von Touareg3](#)

Hallo Alle zusammen,

Mich stört, neben den unbequemen Fordersiten mit wenig Seitenhalt, vor allem, das die Heckklappe bei Regenwetter extrem viel Wasser in den Kofferraum tropfen lässt.

Hat dieses Problem auch schon einmal ein anderer Touaregfahrer bemerkt ?

Da haben die bei VW Ingenieure und Probefahrer usw. und keinem fällt dieser extreme Mangel auf. Das kann ich einfach nicht glauben.

Gruß Markus

Alles anzeigen

Hallo Markus,

Herzlich Willkommen bei den Touareg-Freunden.

Hier gibt es ein ganz einfaches, wirksames Mittel.

Die Gummilippe oberhalb der Heckklappe Blech, unterhalb der Heckklappe Glas, muß nach innen gefalzt sein. Darf also nicht auf dem Blechoberteil anliegen.

Wohlgemerkt nur an den Kanten, nicht über die gesamte Waagerechte.

Dann läuft das Wasser problemlos ab.

Leider kann ich es Dir nicht am "lebenden" Objekt zeigen.

Gruß