

Mein Dicker schwächelt :-)

Beitrag von „Kay38“ vom 5. November 2005 um 09:45

Grundeinstellung des fahrwerks wurde 3 mal gemacht mit dem gleichen Ergebniss hinten ´links -1,5 cm auch wurde schon alles auf undichtigkeiten geprüft ich glaube eher das dass Federben raus sollte und ein neues rinn damit , denn er hatt ja nicht unkontrolliert Luft ab gelassen, des weiteren mein dicker ist EZ 18.04.05 was muß / soll da bei den Kompressoren getauscht werden ? kann mich jemand mal aufklären ?