

# Mein nächster Dicker!

Beitrag von „Dieter131“ vom 8. November 2005 um 19:20

Hallo Andreas,

HERZLICHSTEN GLÜCKWUNSCH zu Deinem "Neuen", aber trotz geringer Mängel sind diese Dinge bei Dir ärgerlich.

Auch für mich ! Nachdem ich mit 1400 km gestern die WR montiert bekam (die waren 3 Wochen in WOB nicht auffindbar) musste erst einmal 1 Liter Öl nachgefüllt werden, obwohl ich in WOB das gechecked hatte, aber bei dem Licht und neuem Öl kam zu erkennen.

In den nächsten 2 Wochen will man sich an die Geräusche machen, da ich leider einen Lastwechselheuler erwischt haben (Nur im Kurzstreckenbetrieb, bzw. Stadtverkehr)

Mit anderen Worten: auch wenn es Dir nicht hilft, Du bist nicht der Einzige mit diesen shit. 🤔

p.s. das mit der schwarzen Innendeko bei den Scheinwerfern hat mich auch gewundert oder musste ma Silber extra besrellen ??

Gruß  
Dieter