

Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „fenderwurst“ vom 17. November 2005 um 21:17

Hi...

Ich glaub, das beschriebene Problem hat nix mit dem TFL oder Sensor zu tun. Meiner hat das auch, und zwar IMMER, wenn die Kiste kalt ist (Innentemperatur unter 10°C). Allerdings kann man die Funktion von Sensor etc. daran erkennen, dass die Zeiger unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung immer SOFORT rot leuchten. Ich würde mal vermuten, dass das weisse Licht einfach Zündprobleme bei Kälte hat. (Was ist denn das eigentlich? Leuchtstofflampe oder sowas?)

Achtet mal drauf: so kälter es wird desto länger dauert es, bis es Licht gibt... Scheint nur bei den etwas älteren T's aufzutreten.

Ich werde auf die Beseitigung des Problems bestehen - ist klar ein Problem, wenn ich nachts erst mal 15-60 Sekunden warten muß, bis ich losfahren darf... oder? Scheint auch mit der Zeit durch Bauteilalterung stärker zu werden.

Gruß, Fenderwurst