

Wundersame Elektronik

Beitrag von „gknechtel“ vom 31. Dezember 2005 um 15:14

@ Sandokahn

. . . vielleicht ein eingebauter Fehler bei den coloradoroten: also Vorsicht!! 😊

Fehler tritt auch bei kaltem Öl und kaltem Motor auf. Aber auch schon mehrmals in der Kombination von 10-20 km Fahrtstrecke und kurzem Halt. Aber in keinem Fall stand das Fahrzeug bei auftretender Störung in absolut waagrechtter Position. Immer war der Standort an einer leichten Steigung/Gefälle (bringt halt das Leben in Mittelgebirgsregion so mit sich) und es hatte unter 0 Grad C. Den ganzen Sommer über war keinerlei Problem zu verzeichnen!

GRuss und Danke fürs Mitgefühl



gknechtel