

gestern abgeholt und heute schon in der Werkstatt

Beitrag von „andreas“ vom 3. August 2004 um 23:17

Bei mir hat man 4 Tage lang alle Massepunkte überprüft, dann kamen die Steckkontakte dran, dazu wurde wohl fast das ganze Fz zerlegt. 🤖 Liegt vielleicht am guten Bier im Produktionsland, oder.... 😄

Seitdem zumindest habe ich keine Fehler mehr auf Grund der Bordelektrik/-elektronik, das Problem ist also lösbar. 😊

Gruß
andreas