

# Keine Autoerkennung in Freisprecheinrichtung Nokia Telefon

**Beitrag von „pherbert“ vom 8. Januar 2006 um 15:00**

Kenne dieses Problem sehr gut !

Bei mir sind meist unsaubere oder angelaufenen Kontaktflächen am Handy selber schuld an dem Problem. Also, Handykontakt am besten mit Radiergummi und anschliessend vorsichtig mit Kontaktspray(Kontakte beschlagen dann nicht so schnell wieder) bearbeiten. Hat bei mir immer geholfen.

--Philip

PS: früher(Nokia 6310i) war es mal so, dass nur 2 Kontakte am Handyfuss kurzgeschlossen wurden (Drahtbrücke in der Schale) um auf KFZ Profil umzuschalten. Ob das beim POP Port (z.B Nokia 6021) immer noch so ist, ist mir zur Zeit nicht bekannt.

Viel Erfolg !

-Philip