

# Keine Autoerkennung in Freisprecheinrichtung Nokia Telefon

**Beitrag von „agroetsch“ vom 9. Januar 2006 um 10:01**

Hallo,

das Problem hatte ich beim R5 mit dem 6310i am Armaturenbrett auch. Bei mir lag es auch an den Kontakten, die mussten immer wieder gereinigt werden.

Jetzt mit dem 6230 in der MAL ist Ruhe, das nehme ich allerdings auch nie raus, da man es nicht sieht.