

Klickern beim beschleunigen (automatik??)

Beitrag von „Franks“ vom 28. Januar 2006 um 20:03

Hallo Leute,

nach fast einem Jahr muss ich jetzt noch mal dieses Thema aufwärmen, denn bei mir tickt es jetzt auch 😊

ich denke, ‚mein‘ Ticken kommt von einem Relais, das irgendwo hinter den Armaturen sitzt, es tickt so knapp 10 Sekunden lang ein paar mal eher unregelmäßig, dann ist wieder Ruhe, jedenfalls für ein paar Tage bzw. ein paar 100 km.

Die Standheizung oder einen Zusatzheizer kann ich ausschließen, beides habe ich nicht (ist ja ein Benziner), das ganze ist auch bei knapp 18°C Außentemperatur passiert, 2x bei Betriebstemperatur nach mehr als 100km Fahrstrecke, heute dann kurz nach dem Start (3km).

Den Fehlerspeicher habe ich mal ausgelesen, da gibt es immerhin das:

Address 01: Engine

Controller: 4D0 907 560 DB

Component: 4.2L V8/5V G 0020

Coding: 0007875

Shop #: WSC 314141

Fault Found:16826 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak

P0442 - 001 - Upper Limit Exceeded - IntermittentReadiness: 0000 0000

Hat da vielleicht jemand eine Idee?

Gruß,

Frank