

Fehlermeldung "Leutweitenregulierung"

Beitrag von „TJ2“ vom 31. Januar 2006 um 17:52

Auch gehabt. Erst nur sporadisch, dann permanent. Der hinter dem linken Innenkotflügel des Vorderrades sitzende Stecker, der den Neigungswinkel überprüft, war defekt (feucht/korrodiert). Austausch auf Grantie letzte Woche.

Gruss

Thomas