

Kaltluft im Fußraum

Beitrag von „fenderwurst“ vom 4. Februar 2006 um 15:45

Nur mal nebenbei:

Das Problem hatten wir auch eine ganze Zeit lang. Nach der Reklamation hatte der 😊 zunächst die Elektronik (4-Zonen Klimatronic) gecheckt und aber nichts gefunden. Um der Sache auf den Grund zu gehen wurde dann die Verkleidung über dem Fußraum demontiert und siehe: Im Werk hatte man offensichtlich vergessen, die Ausströmerdüsen zu montieren. Wir haben also immer nur das Amaturenbrett von hinten mit warmer Luft angeblasen und deshalb kam auch bei den Füßen nichts an...

Also, checkt mal ob bei euch die Ausströmerdüsen mit Zuleitung auch wirklich montiert wurden. Bei uns gibt's seitdem jedenfalls keine kalten Füße mehr...