

# Eigenleben der MFD

**Beitrag von „bell407“ vom 13. Februar 2006 um 16:20**

Hallo zusammen, hallo Mike,

am Donnerstag hat VW geantwortet und eine Lösung für den ungewollten Reset präsentiert:

- Bordnetzatterie raus und durch neue ersetzen... (ob das nötig war ???)
- eine eigene Stromversorgung von der Batterie zum MFD Display legen (irgendwelche Pins verbinden...)

wurde umgehend am Donnerstag noch erledigt, seither alles bestens. Fehler tritt nicht mehr auf...

Also alle V10 User, (laut VZ Südbayern tritt das bei vielen V10 auf) ab zum  und nen Termin machen.

Werde berichten ob auch der Langzeittest erfolgreich ist

Grüsse

Christian