

Dicker läßt sich nicht öffnen

Beitrag von „Dieter131“ vom 3. März 2006 um 16:18

Hallo,

habe ein ähnliches Problem mit der FB für die Standheizung. Nach 4 Monaten hat sich die "Original" FB verabschiedet. Eine neue war innerhalb 24h da und wollte ich heute abholen. Aber so einfach ist das nicht. Erst muss sie konfiguriert oder synchronisiert werden (?) Die "beiden" finden sich aber nicht und so haben wir auf meine Bitte hin alles nach 1 Stunde abgebrochen und werden es nächste Woche mit angeblich besserer Info aus WOB wiederholen. Mal sehn...

Hatte bereits von Euch jemand diesen Vorgang ?

Gruß

Dieter