

Dicker läßt sich nicht öffnen

Beitrag von „jamesbond“ vom 3. März 2006 um 18:41

Zitat von Dieter131

Hallo,

habe ein ähnliches Problem mit der FB für die Standheizung. Nach 4 Monaten hat sich die

"Original" FB verabschiedet. Eine neue war innerhalb 24h da und wollte ich heute abholen.

Aber so einfach ist das nicht. Erst muss sie konfiguriert oder synchronisiert werden (?)

Die "beiden" finden sich aber nicht und so haben wir auf meine Bitte hin alles nach 1 Stunde

abgebrochen und werden es nächste Woche mit angeblich besserer Info aus WOB wiederholen.

Mal sehn...

Hatte bereits von Euch jemand diesen Vorgang ?

Gruß

Dieter

Alles anzeigen

Genau so habe ich es auch einmal erlebt es sollte ein 2. und 3. FB für die Standheizung "angelernt" werden. Trotz Menüführung über das große Diagnosegerät war kein Abspeichern der neuen FB möglich.

Erst im 2. Termin mit neuer Info aus WOB hat es nach 2 minuten geklappt.

LG

james