

# Problem 4 Zonen Climatic - Luftfeuchteregulierung

Beitrag von „Xapathan“ vom 10. März 2006 um 13:03

Zitat von agroetsch

Beschlagen der Frontscheibe bei Temperaturen um 0 Grad (oder knapp darüber) das ist ein bekanntes Problem und betrifft auch die 2c-Climatronic. Verursacht wird dies durch das Abschalten der Entfeuchtung um ein Gefrieren der Anlage zu vermeiden. Eine automatische Lösung dafür gibt es nicht, du kannst nur die Klima auf das "Frontscheibensymbol" stellen für kurze Zeit. Ist unbefriedigend aber wohl ein Konstruktionsfehler am Dicken.

Dies habe ich an VW gemeldet mit der Bitte um Stellungnahme.  
Darauf warte ich jetzt seit Anfang der Woche.