

Fahrwerksfehler

Beitrag von „MemphisStein“ vom 11. März 2006 um 08:38

Bei meinem Dicken ist der Kompressor meines Erachtens nach viel lauter zu hören als beim Vorgänger.

Wurde da im Rahmen des wechsels auf Modelljahr 2006 vielleicht eine andere Version Kompressor eingebaut?

Ich meine, wenn der keine Probleme macht, kann ich damit leben.