

Keine Lust mehr

Beitrag von „dirk07“ vom 16. März 2006 um 14:17

Es wurde nichts gefunden.

Montag dann abgeholt und zu meinem Händler gebracht, da dieser einen Termin wegen der Luftfederung mit mir gemacht hatte.

Mitwoch Abend abgeholt. Bin bis zur Auffahrt der Strasse gekommen, also noch Firmengelände.
Fehlermeldung: Fahrwerk

Zurück zum Service: Ja, wir mussten zunächst nur diese Kabel austauschen. Da es jetzt nicht funktioniert, dürfen wir auch die Dichtung austauschen. Der MANN kann ja nichts dafür. So schreibt es halt VW vor.

Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit:

180°C Öltemperatur, Motor stottert, Warnlampe leuchtet.

Ich fahre morgen früh zu einem Händler, der laut VW WOB den Wagen in Zahlung nehmen würde.

Ich bin sehr gespannt. Mein Händler wird den Wagen nicht in Zahlung nehmen.