

Problem mit Lock-Taste

Beitrag von „Bobu“ vom 26. März 2006 um 20:01

Also ich hab das Fahrzeug letzte Woche in die Werkstatt gegeben. Es hat zwei Tage gedauert den Fehler zu finden, da alle Diagnoseabfragen i.O. gezeigt haben. Ursache war schließlich eine fehlerhafte Codierung des Luftfedersteuergerätes und/oder des Kombiinstruments in der Produktion. Während der Zeit habe ich einen (kostenlosen) Ersatzwagen erhalten. Jetzt funktioniert wieder alles.

Gruß

Boris