

Elektrik US-Modelle gegenueber EU-Modellen

Beitrag von „Franks“ vom 6. April 2006 um 19:23

Zitat von dschlei

...dann konnte sich das Modul nichts mehr merken, fiel immer nur auf di Fahrererttüre zurück, auch die Heckklappe öffnete sich nicht mehr....

das scheint ein bekanntes Problem zu sein und wurde bei Vortex und Clubtouareg schon häufig diskutiert, eine Lösung von Clubtouareg ist folgende:

Zitat

Yes there is a fix. VW knows about this. Replace the MFI control unit part number: 7L0-959-933-E-02K.

This is the part that was replaced in my early vin non-nav V8.

Gruß,

Frank