

Verzögerung beim Kickdown

Beitrag von „MemphisStein“ vom 24. April 2006 um 18:51

Kann mich nur anschließen:

Entweder

Automatik auf S

oder

Tiptronic manuell bedient.