

Parkdistanzkontrolle

Beitrag von „Porto“ vom 11. Mai 2006 um 22:46

Es war der Sensor kaputt. Die Halterung an den Kontakten war zerbrochen.

Neuer Sensor ca. 88 Euro, Einbau ca. 50 Euro. Also immer schön aufpassen und das Gepiepe ernst nehmen. 