

Sägezahnprofil

Beitrag von „bell407“ vom 29. Mai 2006 um 21:22

Hallo,

heut war Fahrwerksvermessung beim 😊 .

Resultat: da hat rein gar nix gestimmt, aber gleich nul gar nix 😞

Da Hammer: die Sicherungsschrauben sollten mit 180Nm angezogen sein,

die hat der Mechaniker mit ner kleinen Ratsche aufgekriegt 😞 😞

Brauchst dich nicht wundern wenn sich bei der Karre was verstellt.

Bin mal gespannt wer die Kosten trägt, neue Reifen sind eigentlich auch fällig, da fehlt auf der äussersten Profilrille schon gut die Hälfte. Aber mit 22.000km auf der Uhr machen die wohl Stress, auch wenn die reifemn grad mall 7300km runter haben.

Mal schaun was passiert.

Grüsse

Christian