

Sägezahnprofil

Beitrag von „bell407“ vom 1. Juni 2006 um 19:40

Hallo,

schöne Photos von der Schleifspur, genau so siehts bei mir auch aus, ich versuch morgen mal nen Photo einzustellen. Die reifen haben nur 7500km drauf und waren im winter unter verschluss beim 😊 , da will ich mehr als 50% sehen. Morgen wird noch mal begutachtet...

Empfehlung an alle die diese "Schleifspuren haben, ab zum 😊 und FAhrwerk vermessen !!!!

So long

Christian