

# Sägezahnprofil


Beitrag von „bell407“ vom 2. Juni 2006 um 19:24

Zitat

Vielleicht hat der Freundliche ja doch die Reifen von den Felgen abgezogen und dann wieder montiert, dann würde ich mir diese Weissen Spuren mit dem Fett erklären dass aufgestrichen wird um die Reifen besser auf die Felgen rutschen zu lassen...




auf dem Profil hab ich das noch nie gesehen....

Anbei mal 2 Photos von meinem "Sägezahn", Bild 1 ist von hinten, dort nur eine leichter "Zahn" aber der hier viel erwähnte Schleifring, Bild 2 (sorry leider unscharf) ist vorne, schön zu erkennen wie bereits die kleine Profilrinne fehlt (wegradiert), Profil mitte 7mm aussen 5mm und die vorderen Profilkanten "aufstehen" bzw. aufgebogen sind.  Laufrichtung ist rechts rum drehend im Uhrzeigersinn

Bin gespannt was VW dazu sagt, der Oberwerkstattheini meinte nur, is normal beim Touareg, da halten die reifen immer nur max. 20.000km. [Kopfschütteln beim Werkstattmeister und verschmitzter Blick, er weiss halt das es anders ist).

Wenn das der Anfang einer steilen serie von Ausfällen ist, dann stell ich den eimer wieder hin, auch wens schade ist. Sicher steig ich nicht auf Passat um wie agroetsch, dann gibts was aus München...



Hoffentlich wird alles gut, ich mach erst mal Urlaub... Auf weiteres \*  en hab ich keinen Bock mehr

Grüsse vom Sägezahn

Christian