

Heckscheibe beschlägt beim Beschleunigen

Beitrag von „T-REG“ vom 4. Juni 2006 um 11:42

Also,

ich habe mir gerade Endstücke montiert, aber Kondenswasser 😞
Hat der V10 nicht schon Serie gerade "Teile" 😞
Und der Kong bzw. mit dem Stylepaket auch 😞

Und nun kommst Du.

Wie bereits erwähnt, scheint es vereinzelt vorzukommen. Wurde vom 😊 mit VW geklärt und ich bekomme ein neue, verbesserte Heckklappendichtung.

Oliver