

Sägezahnprofil

Beitrag von „Lollo050968“ vom 9. Juni 2006 um 08:24

Zitat von bell407




auf dem Profil hab ich das noch nie gesehen....

Anbei mal 2 Photos von meinem "Sägezahn", Bild 1 ist von hinten, dort nur eine leichter "Zahn" aber der hier viel erwähnte Schleifring, Bild 2 (sorry leider unscharf) ist vorne, schön zu erkennen wie bereits die kleine Profilirinne fehlt (wegradiert), Profil mitte 7mm aussen 5mm und die vorderen Profilkanten "aufstehen" bzw. aufgebogen sind. 😬 Laufrichtung ist rechts rum drehend im Uhrzeigersinn

Bin gespannt was VW dazu sagt, der Oberwerkstattheini meinte nur, is normal beim Touareg, da halten die reifen immer nur max. 20.000km. [Kopfschütteln beim Werkstattmeister und verschmitzter Blick, er weiss halt das es anders ist).

Wenn das der Anfang einer steilen serie von Ausfällen ist, dann stell ich den eimer wieder hin, auch wenns schade ist. Sicher steig ich nicht auf Passat um wie agroetsch, dann gibts was aus München...

Hoffentlich wird alles gut, ich mach erst mal Urlaub... Auf weiteres *  en hab ich keinen Bock mehr

Grüsse vom Sägezahn

Christian

Alles anzeigen

Der Schleifring ist bei mir auch zu sehen, von Sägezahn ist da bei mir noch nicht zu reden. Was mich aber verwundert ist, dass nach 1 Jahr / 26.000km davon rund 15.000km mit Winterreifen, auf den WR alles ganz normal ist. Liegt die Ursache vielleicht auch an der Reifenmarke. SR Dunlop Grandtrek, WR Pirelli Scorpion ?????

So wie ich meine SR einschätze komme ich auf eine Laufleistung von ~25.000km.

Gruß

Lollo