

# Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 28. Juni 2006 um 19:15

Hallo Lobo,

Dein Problem kommt mir bekannt vor.

Bitte lasse alle Deine Schlüssel beim 😊 synchronisieren.

Also bitte mit dem Plastikschlüssel.

Dann lösche alle Speicherungen.

Wie, steht im Bordbuch.

Anschließend speichere die Positionen je Schlüssel neu ein.

Achte darauf das der nicht zu speichernde Schlüssel weit genug weg ist bei der Identifizierung.

Sollte das Problem weiter bestehen, ist vermutlich eine Steuereinheit defekt.

Ist dies der Fall: viel Erfolg für Deinen 😊 !

Nach dem Tausch der 3. Einheit funzt es bei mir!

Gruß´

P.S. Du hast nicht zufällig versucht einen 3. Schlüssel zu programmieren?

Das mag der Dicke überhaupt nicht leiden!