

Trotz "TIMER 0" schaltet das Nokia 6310i plötzlich erst nach einer halben Stunde aus!

Beitrag von „jumpy“ vom 8. Juli 2006 um 10:42

Hallo Corvette-1111,
vielen Dank fuer die Antwort. Habe das natuerlich sofort ausprobiert, aber leider ohne Erfolg, das Tel. schaltet genauso ab, wie vorher auch. Moeglicherweise liegt das auch an der Firmware des Adapters. Es ist das Original-Teil von VW (was aber nicht automatisch bedeutet, dass die Software darauf auch aktuell ist):

UHV 7L0 051 435 AR
06W13
HW: 1.30
PAH SW: 1.46 014836

Die Firmware-Abfrage meines Handys ergibt:

V 7.00
04-11-04
NPL1

Das sollte auch die aktuellste sein.

Leider konnte ich bisher noch nicht rausfinden, ob die Firmware der Ladeschale die aktuellste ist, bzw. wo man ein Update herbekommen, bzw. es installieren kann.

Ist das ueber den CAN-Bus moeglich, und wenn ja, mit welcher Software (VAG-COM)?

Offensichtlich findet auch kein Abgleich mit dem Touareg-Telephonbuch statt. Ich kann auch nicht im T-Display ein Telephonbuch finden.