

# **Nageln im Teillastbereich V6 TDI**

**Beitrag von „Blackhawk“ vom 27. Juli 2006 um 21:31**

Hi,

Ich würde mal den Saugrohr-Unterteil mit den Motoren für die Saugrohrklappe (eine Einheit) erneuern lassen.

Diese sogenannten Drallklappen sind für die Gemischbildung je nach Drehzahl zuständig

Funktionsweise siehe Anhang