

# Klappergeräusche im Innenraum

**Beitrag von „TDI-Driver“ vom 20. August 2006 um 21:52**

Nabend zusammen,

hatte bei meinem Dicken auch Klappergeräusche die so schien es aus dem hinteren Bereich des Armaturenbretts links kamen. Stellte sich heraus, dass es die Spritzleitung zum Zuheizer war, die nicht richtig festgeklippt war und gegen den inneren Schutz im vorderen linken Radkasten schlug. Dahinter ist wohl der Zuheizer/Standheizung angebracht. Vielleicht hilfts jemandem?

Gruss Jens