

metallischen Klicken im Fondbereich

Beitrag von „dummytest“ vom 1. September 2006 um 13:25

Zitat von salvatore

Eigentlich sollte da nix brechen. Stemmt wohl ein bisschen zu oft Gewichte..... :p

diese kleine, dünne Blechschraube in der Kunststoffhalterung hält einfach nix aus, irgendwann hat man die raus. Da mir das inzwischen 4 Mal passiert ist (und immer so nervt, wenn ich dafür extra zum Festschrauben fahren muss) habe ich meine "Verfahrensweisen" geändert und werfe die Klappe "von aussen" zu 😞....