

# Super, er steht in der Garage und macht keinen Mucks mehr

Beitrag von „Carli“ vom 11. September 2004 um 11:33

[macz](#)

Ich denke, da sind schon einige Leute damit beschäftigt, die Ursachen zu finden. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, daß die Lokalisierung der Ursache sehr aufwändig ist, da es höchst wahrscheinlich nur in bestimmten Zuständen und Kombinationen aus Zuständen der zig Steuergeräte dazu kommt. So einen Softwarefehler, und mehr ist es wahrscheinlich nicht, zu finden ist sehr zeitraubend. (Und ich weiß von was ich rede, da ich Informatiker bin)

Bei der Einführung der aktuellen S-Klasse gab es exakt dasselbe Problem. Und das ist jetzt wohl behoben.

Also sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben. 😊

Carli