

probleme mit der telefonfunktion

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 4. September 2006 um 18:43

Zitat von Dieter131


Hallo Armin,
Du, bzw. Heinz hat recht. Hab es in der MAL. Sorry.
(Lesen bildet)

Gruß

Dieter 

Alles anzeigen

Aktuelle Info meines

 vom Auto Bierschneider, das Interface + die Ladeschale werden getauscht, denn es gibt beim Einbau ab Werk zwei verschiedene Ladeschalen für das 6310i -- 1 x für MFL/Festeinbau und einmal für Bluetooth - kenn sich da einer aus! 