

# probleme mit der telefonfunktion

Beitrag von „Heinz“ vom 4. September 2006 um 18:57

Zitat von Porsche-Paul

Aktuelle Info meines



vom Auto Bierschneider, das Interface + die Ladeschale werden getauscht, denn es gibt beim Einbau ab Werk zwei verschiedene Ladeschalen für das 6310i -- 1 x für

MFL/Festeinbau und einmal für Bluetooth - kenn sich da einer aus!



VW unterstützt inzwischen Bluetooth ??? 

Glaube ich nicht. Eher gelingt die Quadratur des Kreises.

gruß

Heinz