

Pioneer AVIC HD-1-BT

Beitrag von „agroetsch“ vom 6. September 2006 um 17:05

Zitat von jome

[...]Was mir allerdings noch aufgefallen ist, kann aber auch an der Kameraperspektive liegen, ist es möglich daß das Gehäuse des Navi links etwa stärker aus dem Rahmen herauschaut? Vor allem an der unteren Knopfleiste ist mir das ins Auge gestochen.

Hallo jome,

ich kenne das Problem vom Einbau der icelinks. Irgendwie, sobald man das Navi EIN MAL raus hatte, ging es nie wieder so schön rein wie vorher. Entweder war links oder rechts zu viel Platz, oder es hat oben nicht sauber abgeschlossen. Selbst 10x rein- und raus hat nicht wirklich geholfen.