

Rost an Fahrwerksteilen

Beitrag von „Stein“ vom 23. September 2006 um 17:02

Hallo,

der Rost sieht schlimm aus ,bei meinem Opel Frontera war nach 6 Jahren nur dezenter Rost an einigen Schrauben. Besonders an den Bremsen und an dem Blechteil im 3ten Bild von links sieht es nicht normal aus.

Ich tippe das du dein Auto in einer nassen Garage (schlecht belüftet) parkst bzw das Auto nach der Wäsche nicht richtig trocknen lässt.

Oder das Wintersalz nicht richtig abgewaschen wurde, denn es sieht so aus als ob die Stahlteile mit Rost richtig BLÜHEN.

MfG Eric